


I Tシリーズ 取扱説明書 付属治具補足説明書

付属の治具は、取扱説明書に記載の「締め付け力測定治具」から「測定用アダプタ」へ変更されております。

使用方法については以下を参照してください。

1. 測定用アダプタ

電動工具の締め付けトルクを測定するためのアダプタとして使用します。



各面に M3,M6,M10 のタップが切っております。

下記表を目安に使用してください。

	M3 タップ	M6 タップ	M10 タップ
適 応 機 種	IT-5	IT-5 / IT-20	IT-20
使用トルク上限(注1)	1N・m まで	5N・m まで	20N・m まで
対象ネジ	M3-P0.5	M6-P1	M10-P1.5

注1 使用トルク上限は、強度 12.9 のネジを使用した場合の上限です。

ネジおよび該当するスプリングワッシャ等はお客様で御用意ください。

また、使用トルク上限は使用ネジ強度にしたがって決めてください。

- ※ 電動工具などではスプリングワッシャ等介在物の有無で動作特性が変化する場合があります。出来るだけ実際のネジ締め作業に近い状態で測定されることを推奨します。
- ※ 測定誤差の原因となりますので、測定の時、アダプタは手で保持しないでください。また、工具はアダプタに垂直に保持し、必要以上に押さえつけないでください。
- ※ 安定しないときは保持用ネジ穴(M3)を使用してアダプタを固定してください。

△警告 インパクトレンチの様な衝撃工具の測定には使用できません。

△警告 使用するネジは測定の繰り返しによって疲労します。

定期的に変換してください。